

Sika Sverige AB  
Att: Kajsa Byfors  
Box 6009  
175 06 Järfälla

Handläggare, enhet / *Handled by, department*  
Lars Melin, Bygg och Mekanik  
Tel +46 (0)8 615 12 97, E-mail: lars.melin@sp.se

Datum / *Date*                      Beteckning / *Reference*                      Sida / *Page*  
2003-10-13                      F318128                      1 (1)

## Provning av betonggolv

(1 bilaga)

### Uppdrag

Bestämning av nötningsmotstånd.

### Provföremål

Betonggolv vid P-garage, Suttungs Gränd, Uppsala.

### Provning

Provningen utfördes 2003-10-10 i närvaro av Michael Andersson, Sika Sverige AB. Provväggarna utplacerades utefter sydvästra väggen och numrerades 1-3.

### Provningsmetod


Undersökningen är utförd enligt Svensk Standard SS 13 72 41, utgåva 1.

### Provningsresultat


Erhållna resultat framgår av bilaga 1 och avser endast de ovan specificerade provytorna.

### SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

#### Bygg och Mekanik - Byggnadsmaterial



Göran Olsson  
Tekniskt ansvarig



Lars Melin  
Teknisk handläggare

**Bilaga** 1 Provningsresultat

**Provningsresultat**

P-garage, Suttungs Gränd, Uppsala

---

Antal varv	Avnötning - spårdjup, mm			
	Prov 1	Prov 2	Prov 3	Medelvärde
50	<0,01	0,02	0,02	<b>0,01</b>
100	0,01	0,02	0,03	<b>0,02</b>
200	0,02	0,04	0,04	<b>0,03</b>
400	0,06	0,05	0,05	<b>0,05</b>
800	0,12	0,06	0,06	<b>0,08</b>
1600	0,29	0,07	0,07	<b>0,14</b>